



- Alterazione degli strati superficiali ~ 15.3 mq
- Attachi biologici ~ 4.9 mq
- Umidità ~ 19.2 mq
- Disgregazione del materiale ~ 5.6 mq

Non è stato possibile individuare eventuali ulteriori stati di degrado a causa dell'ampia diffusione dell'attacco biologico che ricopre le superfici

Progetto, coordinamento, sicurezza e direzione lavori per intervento di consolidamento strutturale, restauro e ripristino Cortile pensile dei Cani in Corte Nuova e realizzazione scala d'emergenza esterna, Palazzo Ducale, Mantova

Progetto Esecutivo

committente

architetto vittorio longheu

via chiassi | 71  
46100 mantova | italia  
0376 355924  
info@vittoriolongheu.it

architetto giampaolo benedini

via santi martiri | 2a  
46100 mantova | italia  
0376 323462  
info@benedinipartners.it

ingegnere antonio sproccati

via cremona | 27-2  
46100 mantova | italia  
0376 263879  
antonio.sproccati@ingex.it

stato preliminare

sezione nord  
mappa del degrado

n. tavola

ES | F.09

data

giugno 2023

aggiornamenti

dicembre 2023

scala

1:50

BLSDDESIGN